



OMICRON

SVÁŘECÍ STROJE TABULKA NASTAVENÍ

Hodnoty jsou pouze informativní

STROJ OMI 256

V-svár, poloha vodorovná shora				Svářecí Proud
Drát	0.8	Plyn	CO ₂	
Př. 10 pol.	Posuv- stup.	Posuv- m/min	Mat. s= mm	A
1	2-2,5	2	0,5-1	35-45
2	3	3	0,5-1	45-55
3	3,5	4	1-2	60-70
4	4-4,5	7	1-3	90-110
5	5-5,5	9-9,5	1 a víc	100-120
6	5,5-6	9-10	1 a víc	110-130
7	6,5-7	12-12,5	2 a víc	140-150
8	7,5-8	15-15,5	2 a víc	160-170
9	8-8,5	15,5-16,5	3 a víc	170-180
10	9-9,5	18-18,5	3 a víc	180-195

V-svár, poloha vodorovná shora				Svářecí Proud
Drát	1.0	Plyn	CO ₂	
Př. 10 pol.	Posuv- stup.	Posuv- m/min	Mat. s= mm	A
1				
2				
3	3	3	1-2	80-90
4	3,5	4	1-3	100-120
5	4	7	1 a víc	130-140
6	4,5	7	2 a víc	140-155
7	5	9	2 a víc	160-170
8	6	9,5	3 a víc	170-185
9	7	12,5	5 a víc	210-220
10	8-8,5	15,5-16,5	6 a víc	235-250